



- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Мощность при переключении мощности конфорки спереди макс.: • Мощность при подключении мощности конфорки сзади макс.: • Расположение конфорок: • Мощность конфорки (-ок) спереди макс.: • Мощность конфорки (-ок) сзади макс.: • Мощность: • Подключение приборов: • Управление: • Количество конфорок: • Вид конфорок: • Контрольная лампа: • Защита от перегрева: • Цифровая индикация: • Выключатель: • Цвет: • Количество уровней мощности: • Свойства: | <p>5 кВт</p> <p>2 кВт</p> <p>Друг за другом</p> <p>3,5 кВт</p> <p>3,5 кВт</p> <p>7 кВт 400 В 50/60 Гц</p> <p>3 NAC</p> <p>Электронное
Ручка</p> <p>2</p> <p>Индукция</p> <p>Да</p> <p>да</p> <p>да</p> <p>нет</p> <p>Нержавеющая сталь / черный</p> <p>10 + 1</p> <p>Подключение мощности передней конфорки до 5 кВт</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Материал варочной поверхности: • Регулировка: • Материал: • Подходит для длительного промышленного применения: • Важная информация: • Габариты: • вес: | <p>Стекло</p> <p>Мощность</p> <p>Нержавеющая сталь да</p> <p>-</p> <p>Ш 405 x Г 700 x В 138 мм</p> <p>15 кг</p> |
|--|--|--|---|